

Firma (Name und vollständige Anschrift)

BAUER Resources GmbH  
 BAUER-Straße 1  
 86529 Schrobenhausen

EINGEGANGEN

05. Feb. 2021

## Referenzbescheinigung

## Vom Referenznehmer auszufüllen:

Referenzgeber <sup>1</sup> : Bauherr/Auftraggeber	<input type="checkbox"/> vertreten durch <sup>2</sup>
Name Stadt Neumünster	Name
Anschrift Brachenfelder Straße 1-3 24534 Neumünster	Anschrift

Bezeichnung des Bauvorhabens Messeachse Nord-Sanierung ZV Tanklager
--

Ausgeführte Leistung	<input checked="" type="checkbox"/> Einzelleistung <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Komplettleistung <sup>4</sup>
----------------------	---	--

Ort der Ausführung (Ort, Straße) 24537 Neumünster, Brückenstraße
--

Ausführungszeit (Monat/Jahr) Baubeginn 07/2020	Fertigstellung 10/2020
--	------------------------

vertraglich gebunden als	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptauftragnehmer	<input type="checkbox"/> ARGE-Partner	<input type="checkbox"/> Nachunternehmer
--------------------------	--	---------------------------------------	--

Art der Baumaßnahme	<input type="checkbox"/> Neubau	<input checked="" type="checkbox"/> Umbau	<input type="checkbox"/> Denkmal
---------------------	---------------------------------	---	----------------------------------

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie zur Durchführung eines PQ - Verfahrens  
 ( <https://www.pq-verein.de/anlage264296binary> ), auf die sich die Referenz bezieht

Nummer	Bezeichnung
211-1	Erdarbeiten
511-1	Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen (z.B. m<sup>3</sup>, m<sup>2</sup>, m, St, kg, t)

Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

Rückbau ehem. ZV-Tanklager mit Reinigung und Ausbau von 5 x 100 m<sup>3</sup> unterirdischen Kraftstoffbehältern inkl. 24 m<sup>3</sup> Auftriebssicherung aus Beton; Ausbau sämtlicher Leitungen und eines kleinen Pumpenhauses aus Ziegel mit teerhaltiger Dachpappe und asbesthaltigen Flanschdichtungen. Spundwandverbau L: 9 m, T: 3 m. Aushub 170 m<sup>3</sup> humose Auffüllung, 570 m<sup>3</sup> Auffüllung mit Fremdbestandteilen, davon ein Großteil asbesthaltig seitlich gelagert, 65 m<sup>3</sup> unbelastete Füllsande, 460 m<sup>3</sup> MKW/PAK-belastet, Rückverfüllung 1.460 m<sup>3</sup> Füllboden und 100 m<sup>3</sup> Aushubboden. Lieferung + Andeckung Oberboden 450 to. Entsorgung 1.200 to LAGA Z2 und 550 to LAGA > Z2; Aufstellen und Betreiben einer Schwarz-Weiß-Anlage. Vermessungsleistungen. Aufbau, Betrieb (25 Tage) und Demontage einer Wasserhaltung mit 7 Stck. Brunnen je 8,5 m Tiefe und Durchm. 300 mm mit max. Förderdurchfluss bis 140 m<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Angabe der juristischen Person

<sup>2</sup> falls die Referenzbescheinigung im Auftrag des Bauherrn/Auftraggebers von einem Dritten (z.B. Architekt) erstellt wird

<sup>3</sup> Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich

<sup>4</sup> Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer

Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer **3**

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen  
Bei Komplettleistung: Eventuelle Besonderheiten der Ausführung


Einmessen der Gruben- und Haufwerksgeometrien mittels Drohnenbefliegung.  
Separation der asbesthaltigen Auffüllung.  
Bodenaustausch in offener Bauweise und geböschter Baugrube.  
Separation der nutzungsbedingt belasteten Aushubzonen.

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in Euro) **316.548,89**

Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in Euro)

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

Schrobenhausen, 09.11.2020



(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!<sup>5</sup>

Die Leistungen sind

auftragsgemäß durchgeführt worden.

im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der Abwicklung gemacht:

- Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B
- die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt
- wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung
- dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht
- die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert
- wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen
- Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.
- 

nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.

wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden.

Ansprechpartner ist C-P Hillebrand

im FD Stadtplanung + Entwicklung

Tel. 04321-942 2648 Fax 04321-942 2648 E-Mail Claus-peter.hillebrand@neumuenster.de

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber gespeichert und verarbeitet werden können.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich **nicht** bestätigt.

Stadt Neumünster  
Der Oberbürgermeister  
Stadtplanung und Stadtentwicklung  
11/02/2020  
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

<sup>5</sup> Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.