



## Referenzen Komplettleistungen

Firma: BAUER Umwelt GmbH

Sitz: 86529 Schrobenhausen

1. Bezeichnung des Bauvorhabens: Berlin, Siemensstraße
2. Bauherr/ Auftraggeber/ Referenzgeber  
(Name, Anschrift, Telefon und Ansprechpartner): STRABAG Property and Facility Services GmbH  
Herr Carsten Adler  
Dernburgstraße 50  
14057 Berlin  
Tel. 030 3288 4392
3. Angabe der vertraglichen Bindung:  Hauptauftragnehmer  
 ARGE  
 Nachunternehmer
4. Ort der Ausführung: Berlin
5. Ausführungszeit  
Baubeginn: Febr. 2011  
Fertigstellungstermin: Juli 2011
6. Angabe der Komplettleistungen gem. Anlage 2 der Leitlinie  
(auf die sich die Bauleistung bezieht): 612-02 umfassende Bauleistung für Tiefbau
7. Auflistung der mit eigenem Führungspersonal  
koordinierten Gewerke: 511-01 Rückbau/Verwertungs/Ents. 211-01 Erdarb.
8. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich  
evtl. Besonderheiten der Ausführung:  
Aushub, Entsorgung kontaminierter Boden, Voraushub bis 3,0 m u. GOK einschl. Separierung und Siebung,  
Bodenaustausch: Aushub, Entsorgung kontam. Boden von 3,0 m uGOK bis 7,0 m uGOK im Wabenverfahren, einschl.  
Rückverfüllung, ca. 6.700 t Entsorgung, Handling des Aushubs in entwässerbaren Deckelcontainern,  
Vakuummentwässerungsanlage, Wasseraufbereitungsanlage, Schadstoffe: BTEX, PAK, MKW, Schwermetalle,  
Arbeitsschutz: Bewetterung, Schutzbelüftung PSA



9. Auftragswert der Baumaßnahme:

1 Mio. € (netto)

Schrobenhausen  
Ort

10.04.2013  
Datum

**BAUER Umwelt GmbH**  
In der Scherau 1  
86529 Schrobenhausen

*ma Stübner*  
Firmenstempel/ rechtsverbindliche Unterschrift Unternehmen

---

### Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

#### Die Leistungen sind:

- auftragsgemäß durchgeführt worden.
- im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden.
  - der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
  - der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserbringung angehalten werden.
  - dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
  - die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
- nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.

#### Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung

- verlief nicht reibungslos.
- Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Wir stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifizierung des Unternehmens zu.

**STRABAG**

STRABAG PROPERTY AND  
FACILITY SERVICES GMBH  
REGION OST  
DERNBURGSTRASSE 60  
14057 BERLIN



i.A.

Stempel/ Unterschrift Referenzgeber

Berlin, 15.05.2013

Ort

Datum

*Hinweis:*

*Weitere, ergänzende Beschreibungen der Referenzleistungen durch den Referenznehmer können dem Formblatt beigefügt werden.*