



Referenzen Einzelleistungen

Firma: BAUER Resources GmbH

Sitz: 86529 Schrobenhausen

1. Bezeichnung des Bauvorhabens: LCKW-Grundwasserschaden Hermann Bock GmbH in Verl

2. Bauherr/ Auftraggeber/ Referenzgeber
(Name, Anschrift, Telefon und Ansprechpartner):

Referenzgeber/Bauherr/Auftraggeber:

Name: Hermann Bock GmbH
Anschrift: Nickelstraße 12
PLZ, Ort: 33415 Verl

Name Ansprechpartner: Klaus Bock
Telefonnummer: 05246/9205-65

vertreten durch:

Name:
Anschrift:
PLZ, Ort:

Name Ansprechpartner:
Telefonnummer:

3. Angabe der vertraglichen Bindung:

Hauptauftragnehmer

ARGE

Nachunternehmer

4. Ort der Ausführung: 33415 Verl

5. Ausführungszeit

Baubeginn: 08/2018

Fertigstellungstermin: Monat/Jahr

6. Angabe der Einzelleistungen gem. Anlage 2 der Leitlinie
(auf die sich die Bauleistung bezieht):

Erdbau, Entwässerung, Leitungsbau, Gründung, Verbau, Baugrund

7. Stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der aufgeführten Mengen (z. B. cbm, cm, m, L, Stk.):

Konzeption und Durchführung der Sanierung eines großflächigen LCKW-Schadens in der gesättigten Bodenzone mittels Stimulation des mikrobiologischen Abbaus durch Infiltration von Cosubstraten; ehem. Betriebsstandort und Wohngebiet; Installation der Sanierungselemente, Durchführung der Infiltrationen, Kontrolle der Wirksamkeit durch z.T. tiefenzonierete Grundwasser-Probenahmen, Kontrolle der Milieubedingungen im Hinblick auf die biologische Abbaustimulation; Anpassung der Maßnahme; Infiltration von mehreren 100.000 L Cosubstratlösung; Besonderheiten: Fahnenlänge ca. 1 km, 200.000 m² Fläche, Wohngebiet

8. Zahl der hierfür durchschnittlich
eingesetzten Arbeitnehmer:

4



9. Auftragswert der vorgenannten Leistungen: 1.200.000 € (netto)

10. Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen

Besondere Kenntnisse über die ablaufenden biologisch-chemischen Prozesse erforderlich; spezielle Infiltrationstechniken im Einsatz; besondere hydraulische Anforderungen durch die größtenteils vorhandene Überbauung

11. Art der Baumaßnahme: Neubau Umbau Denkmal

Schrobenhausen
Ort

12.04.2019
Datum

BAUER Resources GmbH
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen

Firmenstempel/ rechtsverbindliche Unterschrift Unternehmen

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

Die Leistungen sind:

- auftragsgemäß durchgeführt worden.
 im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden.
 der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserbringung angehalten werden.
 dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
 die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
 nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.

Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung

- verlief nicht reibungslos.
 Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Wir stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifizierung des Unternehmens zu.

Ort

17.04.2019

Datum

.bock^{///}

Hermann Bock GmbH
Nickelstr. 12
D- 33415 Verl

Stempel/ Unterschrift Referenzgeber

Hinweis:

Weitere, ergänzende Beschreibungen der Referenzleistungen durch den Referenznehmer können dem Formblatt beigelegt werden.